

—
ق
—
ل

2/33





FIG. 2








FIG. 5

6/33




FIG. 6




FIG. 7

10089481-032802

7/33




FIG. 8




FIG. 9

1006481 632602 209269 1846001

8/33




FIG. 10




FIG. 11a

10089481.0328001

9/33




FIG. 11b




FIG. 11c




FIG. 11d

VIEW A-A

10089481.032002

10/33




FIG. 12




FIG. 13

11/33





FIG. 14

FIG. 15

2002007468007

12/33




CONCRETE PULVERIZER

FIG. 16

FIG. 17

13/33



WOOD SHEAR

FIG. 18




FIG. 19

14/33




FIG. 20





FIG. 21

15/33



IRON/RAIL CRACKER

FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24

16/33




FIG. 25

17/33




FIG. 26

SECRET

18/33

200207046800





FIG. 27a

19/33

POWER CURVE



— APEX
 - - - THROAT
 - · - · - TIP

SHEAR OPENING (IN)

FIG. 27b




FIG. 29




FIG. 28

21/33








FIG. 30

200200012868001

22/33



23/33






FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38

10089481.0326007
2003250.18468007

26/33




FIG. 39




FIG. 40

200201089487

27/33




FIG. 41

FIG. 42

29/33




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 46

200207045001

30/33




FIG. 47




FIG. 48

200207046001




FIG. 49

32/33




FIG. 51




FIG. 50




FIG. 53

FIG. 52

10089481.032002

33/33

